

**Od:** Alice.Cebulova@mmr.gov.cz  
**Komu:** tajemnik@eplatforma.cz  
**Kopie:** Petr.Novak@mmr.gov.cz, Martin.Danek@mmr.gov.cz, Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz  
**Datum:** 18.12.2023 14:36:46  
**Předmět:** Vyhláška o požadavcích na výstavbu - přístupnost dobíjecích stanic

---

Dobrý den, pane tajemníku,

k přístupnosti dobíjecích stanic uvádíme následující. Přístupnost je nově doplněna mezi základní požadavky na stavby přímo v § 145 odst. 1 písm. e) nového stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že základní požadavky na stavby jsou již na úrovni zákona, není Vámi zmiňovaná výjimka upravena ve vyhlášce, nýbrž je obsažena přímo v § 137 odst. 4 nového stavebního zákona, který stanoví, že v případě změny dokončené stavby a v dalších vymezených případech se požadavky vyhlášky neuplatní, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem neumožňují.

Co se týče konkrétní úpravy přístupnosti dobíjecích stanic v § 63 odst. 2 návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu, pak uvedené ustanovení vyplývá ze závazků čl. 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a z evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Koncepce tohoto ustanovení vychází z podkladů Ministerstva dopravy a z projednání v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Konkrétní úpravu požadavků na přístupnost dobíjecích stanic vyhláška nestanoví, jelikož konkrétní požadavky na přístupnost budou komplexně řešeny v ČSN normě, která se nyní připravuje. Je tedy nutné uvedené vnímat jako celek, tedy základní požadavky jsou na úrovni zákona, včetně zmiňované výjimky. Podrobně požadavky budou na úrovni vyhlášky a konkrétní technické řešení daných požadavků bude obsahovat ČSN norma. Co se týče konkrétních požadavků na dobíjecí stanice, které bude obsahovat norma na přístupnost, spadá primárně do gesce Ministerstva dopravy, proto Vám doporučujeme se s dotazem na toto téma obrátit právě na tento resort, konkrétně jsme při přípravě vyhlášky § 63 odst. 2 konzultovali s panem Ing. Bezděkovským.

Co se týče Vašeho dotazu na konkrétní výpočet, tedy zda samostatný dobíjecí bod (1x dobíjecí stanice se 2 body), musí být min. 1 dobíjecí bod přístupný, tedy že každá lokalita (i s 1 dobíjecí stanicí = 2 dobíjecí body) musí být přístupná, lze uvést, že uvedené chápete správně. K Vašemu návrhu, že by pravidlo platilo od určitého počtu bodů, např. 6 a více, lze uvést, že taková úprava není možná, jelikož uvedené by znamenalo, že na většinu dobíjecích stanic by se požadavky na přístupnost neuplatnily, což je v rozporu s mezinárodními závazky státu i z novým stavebním zákonem.

S pozdravem

**Ing. Žanet Hadžić, CSc.**  
ředitelka odboru stavebního řádu  
**Ministerstvo pro místní rozvoj**  
Staroměstské nám. 6  
110 15 Praha 1  
kancelář: Letenská 3, Praha 1  
tel: +420 224 862 381  
tel: +420 731 628 346  
e-mail: [zanet.hadzic@mmr.gov.cz](mailto:zanet.hadzic@mmr.gov.cz)  
[www.mmr.gov.cz](http://www.mmr.gov.cz)

---

**Od:** Lukáš Folbrecht <[tajemnik@eplatforma.cz](mailto:tajemnik@eplatforma.cz)>  
**Odesláno:** pondělí 4. prosince 2023 14:44  
**Komu:** Hadžić Žanet <[Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz](mailto:Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz)>  
**Předmět:** RE: Vyhláška o požadavcích na výstavbu - přístupnost dobíjecích stanic

Dobrý den paní ředitelko,

škoda, že jste nemohla přijít na předvánoční setkání a doufám, že už je Vám dobře!

Děkuji Vám za zaslání návrhu vyhlášky a přeposílám Vám níže kurzívou komentář od našeho člena, který provozuje a staví dobíjecí stanice. Mj. jsou stran provozovatelů dobíjecí infrastruktury s ohledem na znění vyhlášky obavy, jak řešit AC dobíjení v ulicích, kde je běžně obrubník. Zmiňovala jste, pokud si správně vybavuji, že v případě technické neproveditelnosti přístupnosti bude možnost udělení výjimky. V textu vyhlášky jsem ale takovou možnost po rychlém proletnutí neviděl.

Zvažujete k vyhlášce příp. nějaký doplňující, vysvětlující dokument – metodický pokyn či normu, kde by byly uvedeny detaily co konkrétně má „přístupnost“ dobíjecích stanic obnášet?

Kolegové z energetik, mj. s ohledem na vyhlášení Operačního programu doprava, ke kterému dojde v řádu týdnů, vypisují tendry na komponenty dobíjecích stanic a rádi by se trefili do požadavků.

Předem děkuji za informaci!

Hezký den,

Lukáš Folbrecht

---

*Pokud tomu rozumím správně, když budujeme samostatný dobíjecí bod (1x dobíjecí stanice se 2 body), pak musí být min.1 dobíjecí bod přístupný osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. To znamená, že každá lokalita (i s 1 dobíjecí stanicí = 2 dobíjecí body) musí být pro invalidy připravena. Nebo tomu špatně rozumím?*

*Osobně jsem myslel a případně bychom měli požadovat, že toto pravidlo bude platit od určitého počtu bodů, např. 6 a více.*

*Díky předem za zpětnou vazbu.*

---

**From:** Lukáš Folbrecht <[tajemnik@eplatforma.cz](mailto:tajemnik@eplatforma.cz)>  
**Sent:** Friday, November 24, 2023 3:37 PM  
**To:** Dzurilla Tomáš <[tomas.dzurilla@cez.cz](mailto:tomas.dzurilla@cez.cz)>; Tomáš Chmelík <[tomas.chmelik@cez.cz](mailto:tomas.chmelik@cez.cz)>; Hladík Libor, Ing. <[Libor.Hladik@pre.cz](mailto:Libor.Hladik@pre.cz)>; Martin Klima EDRI <[martin.klima@edri.com](mailto:martin.klima@edri.com)>; Ivo Hykyš <[Ivo.hykys@chargeup.net](mailto:Ivo.hykys@chargeup.net)>; Tom Kratochvíl <[tkratochvil@teplarny.cz](mailto:tkratochvil@teplarny.cz)>  
**Subject:** [EXT!] RE: Vyhláška o požadavcích na výstavbu - přístupnost dobíjecích stanic

Tato zpráva je od **EXTERNÍHO ODESÍLATELE** - buďte **OPATRNÍ**, zejména při otevírání odkazů a příloh!

paragraf 63 – viz. text níže

§ 63

**Přístupnost čerpací stanice a veřejně přístupného dobíjecího bodu**

Čerpací stanice pohonných hmot musí umožňovat čerpání pohonných hmot osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Veřejně přístupný dobíjecí bod podle zákona o pohonných hmotách musí být přístupný osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. V případě dobíjecího parku tvořeného dvěma a více dobíjecími body se požadavek podle věty první považuje za splněný, pokud přístup osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace umožňuje alespoň 5 % dobíjecích bodů.

**From:** Hadžić Žanet <[Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz](mailto:Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz)>  
**Sent:** Thursday, November 23, 2023 4:07 PM  
**To:** Lukáš Folbrecht <[tajemnik@eplatforma.cz](mailto:tajemnik@eplatforma.cz)>  
**Subject:** RE: Vyhláška o požadavcích na výstavbu - přístupnost dobíjecích stanic

Vážený pane tajemníku, dobrý den,  
v příloze posílám poslední verzi vyhlášky, jak byla předložena do LRV. Procenta byla upravena dle učiněných dohod.  
Děkuji za pozvání na neformální setkání, avšak bohužel se musím ze zdravotních důvodů omluvit.  
Děkuji za pochopení a za spolupráci.  
S pozdravem  
**Ing. Žanet Hadžić, CSc.**  
ředitelka odboru stavebního řádu  
**Ministerstvo pro místní rozvoj**  
Staroměstské nám. 6  
110 15 Praha 1  
**kancelář:** Letenská 3, Praha 1  
tel: +420 224 862 381  
tel: +420 731 628 346  
e-mail: [zanet.hadzic@mmr.gov.cz](mailto:zanet.hadzic@mmr.gov.cz)  
[www.mmr.gov.cz](http://www.mmr.gov.cz)

**Od:** Lukáš Folbrecht <[tajemnik@eplatforma.cz](mailto:tajemnik@eplatforma.cz)>  
**Odesláno:** čtvrtek 23. listopadu 2023 7:57  
**Komu:** Hadžić Žanet <[Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz](mailto:Zanet.Hadzic@mmr.gov.cz)>  
**Kopie:** Dzurilla Tomáš <[tomas.dzurilla@cez.cz](mailto:tomas.dzurilla@cez.cz)>; Libor Hladík <[libor.hladik@pre.cz](mailto:libor.hladik@pre.cz)>  
**Předmět:** Vyhláška o požadavcích na výstavbu - přístupnost dobíjecích stanic

Dobrý den paní ředitelko,  
prosím, podařilo se vyhlášku nějak upravit ve světle diskuse s kolegy v cc na výjezdním zasedání k NAP ČM v hotelu Berchtold?  
Mohu poporosit o aktuální verzi?  
Předem děkuji za informaci!...A věřím, že se uvidíme podvečer na neformálním předvánočním setkání ePlatformy a partnerů : )  
Pěkný den,



## Doplňující informace o konvertovaném emailu

### Hlavička ve zdrojovém tvaru:

Received: from AS8PR05MB8520.eurprd05.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:3c5::19)

by AM6PR05MB5047.eurprd05.prod.outlook.com with HTTPS; Mon, 18 Dec 2023

13:36:53 +0000

Received: from DUZPR01CA0286.eurprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:10a6:10:4b7::12) by AS8PR05MB8520.eurprd05.prod.outlook.com

(2603:10a6:20b:3c5::19) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2,

cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.7091.37; Mon, 18 Dec

2023 13:36:49 +0000

Received: from DU6PEPF0000A7E2.eurprd02.prod.outlook.com

(2603:10a6:10:4b7:cafe::3) by DUZPR01CA0286.outlook.office365.com

(2603:10a6:10:4b7::12) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2,

cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.7091.37 via Frontend

Transport; Mon, 18 Dec 2023 13:36:49 +0000

Received: from EUR04-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com (40.107.7.57) by

DU6PEPF0000A7E2.mail.protection.outlook.com (10.167.8.46) with Microsoft SMTP

Server (version=TLS1\_2, cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id

15.20.7113.14 via Frontend Transport; Mon, 18 Dec 2023 13:36:49 +0000

Received: from AM6PR01MB5575.eurprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:10a6:20b:f8::26) by AM9PR01MB7299.eurprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:10a6:20b:2d2::24) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2,

cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.7091.37; Mon, 18 Dec

2023 13:36:47 +0000

Received: from AM6PR01MB5575.eurprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::69:ede:404a:bf0]) by AM6PR01MB5575.eurprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::69:ede:404a:bf0%4]) with mapi id 15.20.7091.034; Mon, 18 Dec 2023

13:36:46 +0000

From: =?windows-1250?Q?Cebulov=E1\_Alice?=  
To: =?windows-1250?Q?Luk=E1=9A\_Folbrecht?=  
CC: =?windows-1250?Q?Nov=E1k\_Petr?=  
=?windows-1250?Q?Dan=Eck\_Martin?=  
=?windows-1250?B?SGFknmnmlI5hbmV0?=  
Subject: =?windows-1250?Q?Vyhl=E1=9Aka\_o\_po=9Eadavc=EDch\_na\_v=FDstavbu\_- \_p=F8=EDst?=  
=?windows-1250?Q?upnost\_dob=EDjec=EDch\_stanic?=  
Thread-Topic: =?windows-1250?Q?Vyhl=E1=9Aka\_o\_po=9Eadavc=EDch\_na\_v=FDstavbu\_- \_p=F8=EDst?=  
=?windows-1250?Q?upnost\_dob=EDjec=EDch\_stanic?=

Thread-Index: AQHaMbdC5qBLpqBEpUGimJED/a1i7Q==  
Date: Mon, 18 Dec 2023 13:36:46 +0000  
Message-ID:  
References:  
<4e922acc18b74ffaa2b433a28251d485@mpo.cz>  
  
<76ac70c53c31422c8397f4e4f2997d73@pre.cz>  
  
<3460761d-e538-4ee7-ba66-ae5a66e80f30@mmr.cz>  
In-Reply-To: <3460761d-e538-4ee7-ba66-ae5a66e80f30@mmr.cz>  
Accept-Language: cs-CZ, en-US  
Content-Language: cs-CZ  
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: DU6PEPF0000A7E2.eurprd02.prod.outlook.com  
X-MS-Has-Attach: yes  
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 9f0a0709-d550-473c-0cfc-08dbffce6346  
X-MS-Exchange-Organization-SCL: 1  
X-MS-TNEF-Correlator:  
x-ms-publictraffictype: Email  
received-spf: Pass (protection.outlook.com: domain of mmr.gov.cz designates 40.107.7.57 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=40.107.7.57; helo=EUR04-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com; pr=C  
x-ms-traffictypediagnostic: AM6PR01MB5575:EE\_|AM9PR01MB7299:EE\_|DU6PEPF0000A7E2:EE\_|AS8PR05MB8520:EE\_|AM6PR05MB5047:EE\_|  
x-forefront-antispam-report: CIP:40.107.7.57;CTRY:FI;LANG:cs;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:EUR04-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com;PTR:mail-he1eur04on2057.outbound.protection.outlook.com;CAT:NONE;SFS:(13230031)(230922051799003)(451199024)(5660300002)(4326008)(1096003)(53546011)(166002)(7636003)(86362001)(52536014)(22186003)(356005)(6506007)(15974865002)(6916009)(224303003)(54906003)(84300400001)(33656002)(55016003)(30864003)(66574015)(83300400002)(83280400002)(83290400002)(8636004)(336012)(26005)(19627235002)(58800400005)(9686003)(83310400002)(83320400002)(7696005)(491001)(298575012);DIR:INB;  
x-microsoft-antispam: BCL:0;  
x-ms-exchange-crosstenant-network-message-id: 9f0a0709-d550-473c-0cfc-08dbffce6346  
x-ms-exchange-crosstenant-originalarrivaltime: 18 Dec 2023 13:36:49.5531 (UTC)  
x-ms-exchange-crosstenant-fromentityheader: Internet  
x-ms-exchange-transport-crosstenanthheadersstamped: AS8PR05MB8520  
dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=mmr.gov.cz; s=selector1;  
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;  
bh=S60ICi5bnBjjHbXKE1ACHeRpL+AFmcqC17BZedgU3iY=;  
b=sV7jWzOCgEeA0wkGRyjEEult39vLJmtyiT+cnK95TzxQ6iGi6TkcRNPUuTbGkgmOQ4+t5OkTjll31aQkueG43LBcNS6pSt39XTAyPrewIRF5wDv9B/jbjkfd+px/+qzZWpwLYm/+zxkEMWiQrCXhbFoE53fzguSPt1hHltpW0LIyJz7pGKk

EJOnD3NwF/qNEIh2V/8V2vVc6wNb9saQsf7ShfL2byPJQxfH/UmdbLZQDBsRS3WNTNBzqBBr/Mm+bjgBupC4Fda  
0ggbkO6ekMtS1dKbNgzi9qoHyFljQsojPuTV8sRNUR6PpiausGfhKfrXyT3lKjda+jb5OeS0b8QQ==  
authentication-results: spf=pass (sender IP is 40.107.7.57)  
smtp.mailfrom=mmr.gov.cz; dkim=pass (signature was verified)  
header.d=mmr.gov.cz;dmARC=pass action=none  
header.from=mmr.gov.cz;compauth=pass reason=100  
x-ms-office365-filtering-correlation-id: 9f0a0709-d550-473c-0cfc-08dbffce6346  
x-ms-exchange-crosstenant-id: be236cb2-7594-4dd4-a38a-c69c53f82c7f  
x-ms-exchange-crosstenant-authas: Anonymous  
x-ms-exchange-crosstenant-authsource: DU6PEPF0000A7E2.eurprd02.prod.outlook.com  
x-ms-exchange-transport-endtoendlatency: 00:00:03.5160487  
x-ms-exchange-processed-by-bccfoldering: 15.20.7091.030  
x-eopattributedmessage: 0  
x-eoptenantattributedmessage: be236cb2-7594-4dd4-a38a-c69c53f82c7f:0  
arc-seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;  
b=argxKzR7PzU29kNgwXQA802ym2kOM+cLSXcy3uLVr5rJirbkNfyYDT/l53U42U4djj3aFP/BppV/VqdIahDH8QHm  
imzVe51wQ09R7WKwJKAShN44RgCvtRoCtTrEfgKUBqFBNKL1zeDDv3z8ke6pPGAJ7Yz6c11tJjc5/WGEhn4elosE  
vNtwEYmigHVIvNZoiSLKFohu65vw18Im5C2RiOipKXxhfDo8Zi+91IyL7NrJjR+GnEZE41M8NbjCGgx132KCGIQ8  
RcQZCiO+Q0NMIOSAfOjx7evyf9dUAcl0ItNjcdn5uzOZixptTqfiQcpBP+2OtAqygSeDFiqwTx45A==  
arc-message-signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;  
s=arcselector9901;  
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-  
ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;  
bh=S60ICi5bnBjjHbXKE1ACHeRpL+AFmcqC17BZedgU3iY=;  
b=DCDUujQxqwLYH/SqRemidAYmEA7EVXdhIE4pa059pn344I6RTNam4mwwbqVY8l47/2OG9ZsM2Y9I6/haVCn  
xwDvypwHGyHOexQnQF/aihuQF1LGhZs256AtTdauBvkFCDEp8yO5ndwHjgFCPPP84jU5LweG3FpHXjDwOIiBUY  
MqfJyZTDw/DCarF8r2qDhjDNxIr2DT2wAI4I2pSuZjSbHUzhjmtJj8kYtfMhn5zQLp6WoJJR+DP0RYa+ciOzWSE9V2l  
4itUjS1CQgPAWIOi2eTv8zm/OKDQQiQtPgNP3Csfbv0SP4q02PxjSpudcKSp4BYQl7Hfd5M6S2js3awH8w==  
arc-authentication-results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass  
smtp.mailfrom=mmr.gov.cz; dmarc=pass action=none header.from=mmr.gov.cz;  
dkim=pass header.d=mmr.gov.cz; arc=none  
x-ms-exchange-senderadcheck: 1  
authentication-results-original: dkim=none (message not signed)  
header.d=none;dmARC=none action=none header.from=mmr.gov.cz;  
x-forefront-antispam-report-untrusted:  
CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:cs;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:AM6PR01MB5575.eurprd01.prod.exchan  
gelabs.com;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230031)(376002)(346002)(136003)(366004)(396003)(39850400004)(230922051  
799003)(1800799012)(451199024)(186009)(64100799003)(71200400001)(66574015)(53546011)(26005)(122000001)(  
38100700002)(4326008)(316002)(8936002)(41300700001)(5660300002)(52536014)(66946007)(2906002)(64756008)(  
478600001)(19627235002)(6506007)(7696005)(9686003)(66476007)(66556008)(54906003)(6916009)(66446008)(761  
16006)(224303003)(33656002)(99936003)(166002)(86362001)(38070700009)(55016003)(491001)(298575012);DIR:O  
UT;SFP:1101;  
x-microsoft-antispam-untrusted: BCL:0;  
x-microsoft-antispam-message-info-original:  
+muVvxKXGazKv4AvL1XEZwtcIb9vYtU/3Pufiw+Bne6iE8k4omxBfq9XbpsnHVrVMm6r7y8KlHq4VTR08ts8s28u2n  
HqXmWDGKHdeCv4b+UrWdeAiW1YH8nZlUhl75nBQVifwoIj51SjmyK1hJPzvkq+ml3DoJBvjmqmeynMujRxG4USM  
wbmzpJxiWGUSF/mFCGslOBLp0btu+tac2NIItINC6I6kYKfOLGfM/bjSKe8aUkzFmOPFzj/cegomL2wySu11vsDFopH/  
urxFebOE0Z/qLitVcBup5RLHyrWoRLLa3GjJFLiGoMm01xZONr0nbgLqBJuyQPWEHJCPA11s36DfMCYOxflPp7Jx  
ck3u3RcMiGyJyAvg4Ig7yDZ9nVkiTPxnwRDNGLfaOmtPVXMgo215LV5ckjxj7cS+V5j7O2P1bJRfv2BkhQ5bpgTDV  
cPs69sD6pXXDV8JgJ2q1DjQ0E8gbUZe4HjPlMssOUxSBfv4K/sb2WMczt3mVTrFZqCwjZ2KntjJFh0iFx8tdY2HMhv  
TAh4GZ11PFIQ0iIHITAJTA3yO5JUVOz9VAQ0uaY3/1gp07A82qCFel68P6rO79e3TBvWtMDMs73rrZL6eauvQvM+  
D8Vg6oqm84ox8R6OJSM2GyVFyl2E1uvI59Llt8Rg==

x-ms-exchange-transport-crosstenantheadersstripped: DU6PEPF0000A7E2.eurprd02.prod.outlook.com  
x-ms-office365-filtering-correlation-id-prvs: ddc683a-2358-4551-0562-08dbffce6176  
x-ms-exchange-transport-crosstenantheaderspromoted: DU6PEPF0000A7E2.eurprd02.prod.outlook.com  
X-Microsoft-Antispam-Mailbox-Delivery:  
ucf:0;jmr:0;auth:0;dest:I;ENG:(910001)(944506478)(944626604)(920097)(930097)(140003);  
X-Microsoft-Antispam-Message-Info: =?windows-1250?Q?l0nY3MRcUbkh9iYvRianpBmNE75b47RZs7Cs8TRNljLKat7nRo6aXsqG?=  
=?windows-1250?Q?zCkWaTr6vmhGkmB7ml7YPBsnGV7M+Galmn04MQxMO2V/o6EHR9ELoP+A?=  
=?windows-1250?Q?V4ixnwOzjLtwJnyVHBezhpddVb/LuoB7JE3+fAJSmUv02XHBxLXmYrlj?=  
=?windows-1250?Q?LoJVP+74trIbObx/vol204NuLpZPW3w8/EttY67CF2TLE0Zqs3VJhlH2?=  
=?windows-1250?Q?cEkv+9ZzwSQY8JFGHVcpiCuk6WxSTMohexH6h/0vCATJHrgdWwOIVpEU?=  
=?windows-1250?Q?Xf7DyzhdIHLdEKLxB11xrZVTCImnWcRun7SVz/T7X5thDFNF4JyFbCmy?=  
=?windows-1250?Q?X4pPidsv5phoWbubN/jNHt1ZwHARyo5wXSTpEmVhjEXJCU0PBQRM81AU?=  
=?windows-1250?Q?NpVB9kSS0A6uCfHO6/ibEOZEtbZgKWZgHess37hgdNluhaTvW3lcf4uy?=  
=?windows-1250?Q?j+BgJjaEq+o8G7fShfD01DMErYNbT4m8tvzHxtu8t/uW00b8mYFSMze4?=  
=?windows-1250?Q?t8K7Fn8rtHgCHLB2Zon1O7Lf4V3+xRV5Itf+v76gXtdQvmDI3jLx12ON?=  
=?windows-1250?Q?PLdjGUEBqFIWrxhhPffW+mQJXGoD1CegahWWCr2Dguz+ILKW2tpl+Lfz?=  
=?windows-1250?Q?WvOPkAu98/6Mln/HDs60tZcuhm6PjE8ur4jWcw3CPpnEWxDtzmDDSTB6?=  
=?windows-1250?Q?+qPY1A+svXGsVaZjgijAc7nkz7v7/0GpIXiI7cicGALqulu0TTTgWkSf?=  
=?windows-1250?Q?5GTCWQxtAs5eqRLY2a85V1AgYgXWov28vC2MRRRPjNWiPaYgxFeq6+q0?=  
=?windows-1250?Q?aZw2KDLB5o5xW3MjfcPz/igom1hLWb9cVr5AcbqMQeyZylWmVLcSPtG?=  
=?windows-1250?Q?ErKQIgYatiIsy7nypu6ckeAX/jPDOQ5xeWLN7w6XRJOQPIAq5GxfXN9z?=  
=?windows-1250?Q?AB4cFTEWJg7fNe51BMOQzMBb5J0KLY4JNwnHI7zwYHJ1RshT/JnbRNdG?=  
=?windows-1250?Q?XWa+M59BzptfR7XsJmVkawM3Yfy3Lxf6fjpGU9PBCg9kSuP8iDqGwsEx?=  
=?windows-1250?Q?ifue/ggv/JAsttTLqNzj2MB6g2rOViXk0lBDp1IncvM3AWtIBFNFqXUE?=  
=?windows-1250?Q?MPuK7KYw46mvmnIQNrZW5oZqvyekJ12kTTUu+z4EeQrSXbibkBG5RIInR?=  
=?windows-1250?Q?X9OAqu0oLsb6hv0LqBZft5A48P7GNDkc4bK54uZfcZZvj6ZGDdSAB/HV?=  
=?windows-1250?Q?pHjyeBEIL+8XQ+c3q41oTgagWpJpEWx4lDcUb/4FHa0KfbdxQ+fsWu+Q?=  
=?windows-1250?Q?uscCxShkOiFAGD89Za5btOv65cZ0RJhRnNpt63ZAx7mXdJwvJhozAcqN?=  
=?windows-1250?Q?6mZ3OI8Sm94vXt3Aqjf5OEj1dFsDMfvftygCgYE2xM9+csdt/ZZzGWBm?=  
=?windows-1250?Q?gqZQdY5GMUob7e+MGVkn3AyaJbY1XGULXbBk2k/n8DXGy0qsXTeN+3u4?=  
=?windows-1250?Q?b4Hd4cxEKmjH17JhNoK6j092urG4lAYpCI/IQ9ToK1l8mF02YPRNTEjh?=  
=?windows-1250?Q?yiwXDXKE/Q55sm8CSGQa1x5M7x6Ufzc7pm3XoRW2jRVW2ieIL90wX/Hn?=  
=?windows-1250?Q?itSvaUmcnSN7UCHqhlVojOlsZbySNBu6bwtarifInnUBKEdT4x/05bcS?=  
=?windows-1250?Q?Hb84QqGrOsvPXQgPwDwT/G6ubl1bYdUf7kEvwTuROdpaczsAofe3Ys4?=  
=?windows-1250?Q?ogkWiyO4/UsWFFpmnTeeTBpdbEpEpwiXSbNwQ5C942ZYhpytofNwlnJB?=  
=?windows-1250?Q?0dj+pow3Ob8ruqOy5ENZMQmL2kvNcj8Fnt6o1IjS1Zdan4UbItlmDpsx?=  
=?windows-1250?Q?rjzpZbrrFWp7vvhpSJofY7of5ZZ71AjlGIWCBuAlH3bjG0AAuWev4sUy?=  
=?windows-1250?Q?cZCJBq7lBt8MxvCRabdxsSI0sKtMwjTYJ7dFHjaxx3ZxkJNH2sdZyZi3?=  
=?windows-1250?Q?15Yzuw2xxFe2c6+i1F+Z0dvy2/OmxQ=3D=3D?=  
Content-Type: multipart/related;  
boundary="\_004\_AM6PR01MB5575758FE96F8AE89937D8F5A9A690AAM6PR01MB5575eurp\_";  
type="multipart/alternative"  
MIME-Version: 1.0  
Sender: =?iso-8859-1?Q?Cebulov=E1\_Alice?=  
  
**Hash původního EML souboru (SHA-256):**

37C561C73AA1F966006AEAF97A3EDAC9363BC603439E54BDF0D11F12EE526BBA

