

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor živnostenský a občanskosprávní
Oddělení právní
Č. j.: MHMP 1501139/2018
Sp. zn.: S-MHMP 1030503/2018

V Praze dne 7.11.2018

VĚC: Rozšíření podnětu č. 4 – doložení nového důkazu

Vážení,

Chtěli bychom tímto doložit nový důkaz k podpoře našeho tvrzení, že sedadla našeho vozidla neposkytují vynikající, natož ani běžnou či obvyklou oporu.

Neuznaná uplatňovaná reklamace, jež byla definována jako „mírná vůle“ sedadla řidiče a výrobní tolerance výrobce FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. (*doloženo již dříve dodaným protokolem ze dne 17.5.2018 vydaným Auto Palace Spořilov s.r.o. a to po konzultaci s technickým manažerem FORD MOTOR COMPANY s.r.o. [REDACTED]*), byla dnes diagnostikována jako závada stupně „A“ **s tím, že bylo do poznámky vepsáno, že se jedná o zvýšenou vůli a zjevně uvolněné ukotvení, jak sedáku, tak opěradla.**

Technici nemohli uvěřit tomu, že taková vůle sedadla řidiče může být u nového vozu. Rekapituluji, že i soudní znalec se vyjádřil se k závadě sedadla vyjádřil, že vykazuje citelnou vůli.

Citelná vůle v ukotvení sedáku i opěradla sedadla řidiče poskytuje velmi mizernou oporu, avšak dle vyjádření dodavatele se jedná o jejich standard a naší reklamaci jakožto vadu neuznali.

Děkujeme za řádné prošetření,



1/1



STK č. 3102
Tel.: 284 829 315
E-mail: stkspojovaci.cz@dekra.com

Název provozovatele:
DEKRA CZ a.s., zapsáno u Měst.soudu v Praze
oddíl B, vložka 1967
Sídlo firmy:
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
Adresa provozovny:
Spojovací 41, 190 00 Praha

IČO: 49240188
DIČ: CZ49240188

PROTOKOL č. CZ-3102-18-11-0246
o technické prohlídce

Druh TP: Na žádost zákazníka

Rozsah TP: částečný

ID: 73490857
Dne: 07.11.2018

D.1 Tovární značka: FORD
D.2 Obchodní označení (typ): MONDEO (BA7)
E. VIN (č. karoserie): WF0FXXWPCFHM75739
7. Typ motoru:
Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km): 14020

1. Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
J. Kategorie vozidla: M1
A. Registrační značka: 6AP2094
B. Datum první registrace: 20.11.2017
Číslo TP (dokladu): -

Meření emisí provedla SME č. dne , č. protokolu

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 1

6.2.6.3.1 Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný.

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

62631-ZVÝŠENÁ VŮLE SEDÁKU I OPĚRADLA SEDADLA ŘIDIČE. POSUZOVÁNO OPROTI SEDADLU SPOLUJEZDCE. PROHLÍDKA PROVEDENA V ROZSAHU KONTROLY SEADEL VOZIDLA.

Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č. STK1277



S3102-18-11-0246



Za správnost: Razítko STK



podpis