Situace sond část č. 1 (ul. V Soudním)

Situace sond část č. 2 (p.č. 820/6)

Příloha č.2





LEGENDA :

Nově provedená zarážená sonda

domovní studna

Praha - Klánovice
ul. V Soudním a Slavětínská

Geol. Průzkum pro vsakování

JK envi

SITUACE SOND

Měřítko 1:500