Příloha č. 3

DOKUMENTACE SOND

(nově provedené zarážené sondy : VS1 a VS2)

JK envi

JK envi s.r.o.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2

DOKUMENTACE SONDY č. VS1

Zakázka: Praha – Klánovice; ul. V Soudním a Slavětínská
Geologický průzkum pro vsakování

Dokumentoval : [redacted]

Datum : 16.11.2021

Souřadnice : x = 1044584,5; y = 725116,7; z = 261,0 m n.m. (Balt p.v.)	**Technologie sondování :** zarážená maloprofilová jádrová sonda
Podzemní voda: nebyla zastižena	
Vzorkování: v sondě byla provedena nálevová vsakovací zkouška	

0,00 – 0,10	tmavě hnědá písčitá hlína tuhé konzistence
0,10 – 0,35	světle hnědý jemnozrnný písek s úlomky pískovce až 3 cm
0,35 – 0,85	světle hnědý až rezavohnědý jemnozrnný až středně zrnitý písek ulehlý s úlomky pískovce až 3 cm ***Deluviální sediment***
0,85 – 1,25	světle hnědý až rezavohnědý mírně zvětralý středně zrnitý pískovec pískovec ***Svrchní křída – perucko-korycanské souvrství***

Obrázek: Pískovec při bázi sondy VS1



JK envi

JK envi s.r.o.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2

DOKUMENTACE SONDY č. VS2

Zakázka: Praha – Klánovice; ul. V Soudním a Slavětínská
Geologický průzkum pro vsakování

Dokumentoval : [redacted]

Datum : 16.11.2021

Souřadnice : x = 1044010,5 ; y = 724643,8 ; z = 261,7 m n.m. (Balt p.v.)	**Technologie sondování :** zarážená maloprofilová jádrová sonda
Podzemní voda: nebyla zastižena	
Vzorkování: v sondě byla provedena nálevová vsakovací zkouška	

0,00 – 0,45	hnědošedá tmavě jemně písčitá humózní hlína tuhé konzistence
	Humózní horizont
0,45 – 0,90	šedohnědý rezavě smouhovaný písčitý jíl tuhé konzistence
0,90 – 1,20	rezavohnědý silně jílovitý středně zrnitý písek měkké konzistence
1,20 – 1,85	rezavohnědý písčitý jíl tuhé konzistence s ojedinělými poloopracovanými úlomky pískovce
	Fluviální sediment
1,85 – 2,00	bílošedý velmi zvětralý jílovec
	Svrchní křída – perucko-korycanské souvrství

Obrázek: Jádro sondy VS2

